

Zestaw VoglFriestape-Set®



Idealne wykończenia
prosto z taśmy

Efektywne rozwiązanie - opaski do wykończania sufitów


Dekoracyjne opaski sufitowe w rekordowo krótkim czasie

Istnieje wiele sposobów na wykonanie dekoracyjnych opasek na sufitach perforowanych z płyt gipsowo-kartonowych. Większość z nich powiązana jest z intensywnym planowaniem i wysokimi nakładami pracy w miejscu montażu. Od teraz jest już dostępne wydajne, czyste i bezpieczne rozwiązanie: taśma z flizeliny VoglFriestape-Set®. Dzięki taśmie można szybko i ekonomicznie wykonać dekoracyjne opaski bez perforacji, oszczędzając czas i nerwy. Zestaw z taśmą Friestape zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania opaski o dowolnej szerokości. Kilka kroków prowadzi do gotowego wykończenia.

Zalety systemu VoglFriestape-Set®:

Jedyny w swoim rodzaju rozwiązanie pomaga sprawnie wykonać dekoracyjne opaski

- Szybki, bezpieczny i czysty sposób wykonania
- Nie ma problemów z brudem i kurzem
- Aktywna absorpcja dźwięków także na powierzchni opaski
- Otwory perforacji mogą zostać ponownie otwarte
- Koniec problemów z wpadaniem masy szpachlowej do otworów, bez widocznych śladów po otworach



Zestaw VoglFriestape-Set® to nie tylko niezbędny materiał, ale też potrzebne narzędzia oraz dokładna instrukcja montażu, która zapewnia przyjemną i efektywną pracę oraz doskonale efekty.

Oferujemy Państwu właściwe narzędzie we właściwym czasie i właściwym miejscu.

Skontrolować karton, przeszlifować łączenia płyt i otwory po wkrętach.

Ważne! W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceń mogą być widoczne otwory!



Przetrzeć obszar pod planowaną opaskę wilgotną gąbką, aby usunąć zgromadzony pył po szlifowaniu.



Zamoczyć wałek malarski w płynnym kleju, odsączyć na kratce jego nadmiar, przesuwając wałek w dół.


VoglFlüssigkleber - gotowy klej w płynie





Ogólne warunki zamówienia / wytyczne producenta:

- Płynny klej przechowywać w dodatniej temperaturze **
- Przy dłuższych przerwach w pracy zamknąć pojemnik z płynnym klejem
- Przed użyciem wymieszać klej!
- Temperatura podczas montażu powinna wynosić co najmniej +10 °C a temperatura w miejscu montażu nie powinna spaść poniżej +5 °C
- Unikać nagłego ogrzania i wychłodzenia pomieszczeń
- Wilgotność względna: 40 - 80 %
- Przed wykonaniem montażu dokładnie wysuszyć betonowe, cementowe i asfaltowe warstwy stropu, by uniknąć dostawiania się pod konstrukcję wilgoci z zewnątrz
- Taśmę układać bez zakładek
- Stosować klej w płynie bez rozcieńczania go

Przesmarować wałkiem z klejem obszar pod opaskę, następnie nałożyć taśmę (otwory muszą być całkowicie zakryte) i docisnąć ponownie taśmę wałkiem. Częściowo otwarte otwory perforacji należy po przeschnięciu oczyścić i wypełnić masą szpachlową.



Można łączyć ze sobą taśmy o różnych szerokościach, należy układać jej krawędź do krawędzi. Nie naklejać taśmy na zakładkę!



Ponownie zamoczyć wałek malarski w płynnym kleju, odsączyć na kratce jego nadmiar, przesuwając wałek w dół.

VoglFlüssigkleber - gotowy klej w płynie




Malarska obróbka powierzchni (zgodnie z Ogólnymi warunkami technicznymi dla prac malarskich DIN 18363):

- Warstwy powierzchniowe nakładać wyłącznie wałkiem, nie wolno używać metod natryskowych!
- Przed nałożeniem warstwy farby zagruntować powierzchnię do malowania zgodnie z zaleceniami producenta
- Przestrzegać bezwzględnie podanych przez producenta czasów wysychania dla warstwy gruntowej oraz warstwy końcowej
- Nie stosować farb alkalicznych do płyt gipsowo-kartonowych
- Przestrzegać trzystopniowej procedury nakładania warstw: (gruntowanie i dwukrotne malowanie) oraz czasów schnięcia
- Podczas gruntowania i nanoszenia powłoki końcowej wiążące są karty charakterystyki produktu producentów systemu

Ponownie przesmarować obszar z opaską klejem, pracować wg metody „na makro”.

Czas schnięcia: co najmniej 12 h



W razie potrzeby usunąć nadmiar kleju i wyrównać powierzchnię taśmy – **nie szlifować!**



Zakryte taśmą otwory po wyschnięciu mogą zostać ponownie otwarte nożem tapicerskim.



Skład zestawu VoglFriestape®-Set:

Klej płynny Vogl, taśma VoglTape, mieszadło, kratka malarska, wałek, siatka ścierna, papier ścierny, gąbka. Zestaw VoglFriestape® - Set jest dostępny z taśmami o różnych szerokościach (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Wskazówka: Taśma VoglFriestape-Set® jest zalecana do otworów o maks. wielkości 20 mm.

Zestaw VoglFriestape-Set®

Nr kat.	Oznaczenie artykułu	Wymiary i długość taśmy
90005324	Zestaw VoglFriestape-Set® 20 mm szerokość taśmy 20 mm	2 rolki taśmy 20 mm = 200 mb
90005325	Zestaw VoglFriestape-Set® 50 mm szerokość taśmy 50 mm	3 rolki taśmy 50 mm = 150 mb
90005326	Zestaw VoglFriestape-Set® 75 mm szerokość taśmy 75 mm	2 rolki taśmy 75 mm = 100 mb
90005327	Zestaw VoglFriestape-Set® 100 mm szerokość taśmy 100 mm	1 rolka taśmy 100 mm = 50 mb
90005328	Zestaw VoglFriestape-Set® 150 mm szerokość taśmy 150 mm	1 rolka taśmy 150 mm = 50 mb



Zastosowanie: wykonanie dekoracyjnych opasek za pomocą taśmy VoglFriestape

Zastosowanie: wykonanie dekoracyjnych opasek za pomocą taśmy VoglFriestape w systemie VoglFriestape-Set® zgodnie z zaleceniami producenta.

Szerokość taśmy: _____ mm

